acaia

はじめに

#weightobrew

運送中の損傷を防ぐため、返送の際は元の梱包材料を使用してください。

acaia.co

AO90-2-201

電源のオン/オフ

電源ボタンを押して装置をオンにします。

電源ボタンをダブルタップして装置をオフにします。

投入

投入ボタンを押して投入を開始します。再度押して手動で投入を停止します。各投入後、このボタンを再度押して 1〜2 粒投入します。

投入ボタンを 5 秒間押し続けてホッパーを空にします。投入ボタンを押して投入をリセットします。

ダイヤルの
インターフェイス

ダイヤルを回してプリセットの切り換え、モードの切り換え、またはプリセット重量の調節を行います。



プリセット重量の調節

電源ボタンを押してプリセット重量設定に入ります。

ダイヤルを回して値を変更します。

電源/投入ボタンを押してプリセット値を保存します。

計量スケールモード

投入ボタンを押して、風袋重量を差し引きます。

自動投入モード

電源ボタンを 5 秒間押し続けて、ダイヤルを使って自動モードを選択します。

電源ボタンを再度押してモードを確定します。

投入ボタンを押して準備完了モードに入ります。自動風袋と自動投入を開始できます。

サポートが必要な場合は 弊社までお問い合わせください（support@acaia.co）

詳細なユーザーマニュアルについては、次のサイトにアクセスしてください:
acaia.co/manual