

acaia

はじめに

#weightobrew

運送中の損傷を防ぐため、返送の際は元の梱包材料を使用してください。


acaia.co



電源のオン/オフ

電源ボタンを押して装置をオンにします。

電源ボタンをダブルタップして装置をオフにします。



投入

投入ボタンを押して投入を開始します。再度押して手動で投入を停止します。各投入後、このボタンを再度押して1~2粒投入します。

投入ボタンを5秒間押し続けてホッパーを空にします。投入ボタンを押して投入をリセットします。



ダイヤルのインターフェイス

ダイヤルを回してプリセットの切り換え、モードの切り換え、またはプリセット重量の調節を行います。




プリセット重量の調節

電源ボタンを押してプリセット重量設定に入ります。


ダイヤルを回して値を変更します。

電源/投入ボタンを押してプリセット値を保存します。



計量スケールモード

投入ボタンを押して、風袋重量を差し引きます。



自動投入モード

電源ボタンを5秒間押し続けて、ダイヤルを使って自動モードを選択します。

電源ボタンを再度押してモードを確定します。

投入ボタンを押して準備完了モードに入ります。自動風袋と自動投入を開始できます。