


acaia

はじめに


acaia

ヘルプデスクは support@acaia.co まで

スライドして開く



クイックスタートガイド




電源のオン/オフ

1. 電源ボタンを押してスケールをオンにします。
2. 電源ボタンをダブルタップしてスケールをオフにします。



風袋重量を差し引く

T を押して風袋を計ります/重量をゼロにします。



モードの切り替え

電源ボタンを長押ししてモードを切り替えます。

- 計量モード
- デュアル表示モード
- 自動開始モード

*各モードの操作方法の詳細説明を読むには、オンラインマニュアルにアクセスしてください。